

Gebäude TC Glandorf & Ortsraum Schierloh

Stand 29.06.2023



Veranstaltungs- raum

- Boden noch aus Schulzeiten (tw defekt)
- Heizkörper alt (siehe Bilder)
- Oberlichter nur zur Hälfte erneuert (3 immer noch mit Einfachverglasung)
- Stellen an denen es regelmäßig durchregnet



Feuchtigkeit

- Feuchtigkeit in innenliegendem Raum
- Mittlerweile schwarzer Schimmel trotz vieler Versuche das zu verhindern
- Küche: Schornstein undicht / Versuche abzudichten teilweise erfolgreich aktueller Zustand siehe Bilder rechts



Außen:



Innen (Küche):



Umkleiden / WC Bereich

- WC Bereich in die Jahre gekommen (in 2022 waren durch die Rohre Baumwurzeln gewachsen / kein Abspülen mehr möglich)
- Duschen / Umkleiden alt (siehe Bilder)
- Fenster lassen sich tw nicht mehr öffnen oder wenn offen nicht mehr schließen



Heizung

- Komplett veraltet
- Letztes Jahr wochenlange Wartezeit auf Ersatzteil
- Mennemann empfiehlt dringenden Austausch, da Ersatzteilbeschaffung kaum möglich
- Heizungsrohrleitungen stark korrodiert



Außenbereich

- Beispiele für abfallende Stürze
- Offene Bewehrung



Außenbereich

- Statisch fragliche Bausubstanz
- Absackende Vertäfelung

