

Wegebereisung 2018

Meldung des Orsrates Avertehrden

Abbiegung Zum Strothoff / Auf dem Hemeling die Straße Auf dem Hemeling entlang bis ca. 300 m nach Hofeinfahrt Hubert Westermeyer + Auf dem Hemeling auf Höhe der Höfe Hagedorn und Laumann

- Fahrbahndecke rissig und Fahrspuren
- gedachte Maßnahme: neue Teerdecke

Von Kreuzung / Abbiegung Kleinen-Venne-Straße / Kalberkamp den Kalberkamp entlang bis Höhe Bullenstall bzw. Fischanlage Otto Schierhölter

- Rissige Fahrbahndecke und Fahrrollen
- gedachte Maßnahme: neue Teerdecke

Kreuzung Kalberkamp / Liener Landweg den Liener Landweg entlang bis Kreuzung Liener Landweg / Steveltweg (Stoppkreuzung)

- Schlechter Zustand der Bankette an beiden Fahrbahnseiten
- gedachte Maßnahme: ???

Abbiegung Liener-Landweg / Laudieker Str. (Schotterweg) bis zur Halle von Herbermann (Gewerbe)

- Löcher / ausgefahren
- gedachte Maßnahme: Aufschottern

Kreuzungsbereich Liener Landweg / Steveltweg

- Schotter ist lose, Löcher in der Bankette
- gedachte Maßnahme: ???

Kreuzung Liener Landweg / Steveltweg den Steveltweg entlang bis B 475

- Schlechter Zustand der Bankette an beiden Fahrbahnseiten
- gedachte Maßnahme: ???

Kreuzungsbereich Steveltweg / Hemelinger Weg bei Bernhard Peters

- ➔ Schlechter Zustand der Bankette
- ➔ Ständig Schotter auf der Fahrbahn
- ➔ gedachte Maßnahme: ???

Hemelinger Weg von B 475 bis Kurvenbereich an der Brückenwaage bzw. Mietshaus „Conrad/Hagedorn“

- ➔ Bodenwellen, Risse in der Fahrbahndecke
- ➔ gedachte Maßnahme: neue Teerdecke

Feienhagener Str. Höhe Wichmann bzw. Kinderstube am Sandknapp

- ➔ Drei Löcher in der Fahrbahn
- ➔ gedachte Maßnahme: fräsen und überteeren

Schulstraße zwischen Faust und Herbermann hoch zu Börger und Josef Buller

- ➔ Schlechter Zustand der Straße insgesamt sowie Loch in der Fahrbahndecke
- ➔ gedachte Maßnahme: neue Teerdecke

Von Abbiegung Feienhagener Str. / Vinnen-Kiärkhoff den Vinnen-Kiärkhoff entlang bis Drücker

- ➔ Bodenwellen, Risse in der Fahrbahndecke
- ➔ gedachte Maßnahme: neue Teerdecke

Von Kreuzung Dammkuhlenweg / Feienhagener Str. / Irseldamm den Irseldamm entlang bis Kreuzung Irseldamm / Wacholderweg

- ➔ Risse in der Teerdecke. Bodenwellen etc.
- ➔ gedachte Maßnahme: neue Teerdecke

Von Kreuzung Dammkuhlenweg / Feienhagener Str. / Irseldamm die ersten ca. 100 m des Dammkuhlenwegs

- ➔ Drei Bodenwellen
- ➔ gedachte Maßnahme: neue Teerdecke

Von Kreuzung Dümmer Weg / Im Torf den Dümmer Weg bzw. den Schierhölter Weg entlang
bis kurz hinter Kreuzung Schierhölter Weg / Dammkuhlenweg

- ➔ Huckel und Bankettenabriss
- ➔ gedachte Maßnahme: neue Teerdecke

Bremer Weg Höhe Brücke / Acker von Willi Lefelt

- ➔ Loch in der Fahrbahn
- ➔ gedachte Maßnahme: ???